

ВКАЗІВКИ ЩОДО ВЕРСІЇ iMOW®

Тут ви знайдете всю інформацію про майбутні оновлення функціонального програмного забезпечення iMOW®. Функціональний обсяг стану поставки описаний в інструкції з експлуатації. Цей документ постійно оновлюється.

7.9.4

03.2024

Функції:

Стан заряду акумулятора тепер можна перевірити на газонокосарці-роботі за допомогою "Кнопки інформації", коли вона зупинена або під'єднана до док-станції.

Повідомлення про помилки тепер більш детально передаються через голосовий вихід на газонокосарці-роботі.

Перевірка сигналу дроту тепер може бути виконана в додатку MY iMOW® APP. За допомогою цього можна визначити, чи є обрив у напрямному або периметральному дроті, і якщо так, то в якому саме.

У додатку MY iMOW® доступна нова функція оптимізації країв. Це може покращити зовнішній вигляд біля краю.

Оптимізація:

Покращена візуалізація роботи iMOW®. Зелений колір означає під'їзд до зони косіння та саме косіння. Білий колір використовується для невиробничих поїздок (наприклад, поїздки додому).

У разі виникнення несправностей світлодіодні індикатори спереду та ззадублимають червоним кольором. У разі несправностей, які необхідно підтвердити на самій газонокосарці-

роботі, "кнопка блокування" також підсвічується світлодіодами.

Голосовий зв'язок оптимізовано.

Чутливість датчика дощу знижена, щоб запобігти занадто швидкому припиненню процесу косіння.

6.6.8

01.2024

Функції:

Голосовий вихід косарки для вибору повідомлень про помилки.

Виправлення:

Загальна оптимізація підключення, включаючи перемикання між wifi та стільниковим зв'язком.

Виправлено випадкове виникнення помилки дротового сигналу після нічного перезавантаження.

Вирішено нескінченну петлю під час самоперевірки косарки.

Зсув у часі в історії подій виправлено.

Функцію «Почати косити на газонокосарці» можна знову ввімкнути або вимкнути в застосунку.

6.4.11

06.2023

Функції:

Розширення стандартів мобільного радіозв'язку, що використовуються для оптимізації зв'язку.

Виправлення:

Оптимізовано скидання умов для повідомлення про температуру акумулятора.

Під час нічного перезапуску помилково з'явилося повідомлення кнопки зупинки. Ця помилка була виправлена.

У рідкісних випадках iMOW® зупинявся на краю. Цю помилку запобігає зміна послідовності програм.